

UHU®

ADEZIV SPRAY PERMANENT ȘI TRANSPARENT



DESCRIERE PRODUS

UHU Spray Adeziv - permanent și transparent - este un spray adeziv de contact pentru suprafețe mici și mari. Lipește rapid, puternic și curat diverse materiale, este de asemenea potrivit pentru Styrofoam®. Model de pulverizare extra netedă și uniformă - adezivul nu trece pe cealaltă parte a suprafeței de lipit, nici măcar în cazul materialelor foarte subțiri. Permite și o utilizare economică. Supapă de pulverizare care nu se înfundă.

DOMENIU DE UTILIZARE

Pentru lipirea hârtiei, colajelor, foliilor de metal, pielii, pâslei, a multor materiale plastice, textilelor, Styrofoam® etc. de același tip de material sau de multe alte materiale precum lemn, ceramică, sticlă etc. Nu este potrivit pentru polietilenă (PE), politetrafluoroetilenă (PTFE) sau silicon (Si), din moment ce aceste materiale plastice au proprietăți anti-aderente.

PROPRIETĂȚI

- Transparent și permanent
- Puternic
- Rapid
- Este de asemenea potrivit și pentru Styrofoam®
- Model de pulverizare extra netedă și uniformă

PREGĂTIRE

Condiții de lucru: Nu utilizați la temperaturi de sub +10 °C.

Siguranța personală: UHU Adeziv Spray conține solvenți volatili, extrem de inflamabili. Trebuie adoptate măsuri de precauție adecvate atunci când utilizați și depozitați acest produs. Atunci când aplicați produs pe suprafețe mai mari, asigurați o bună ventilare a zonei de lucru.

Cerințe suprafețe: Suprafețele ce trebuie lipite trebuie să fie uscate și lipsite de orice urmă de praf sau grăsime.

APLICARE

Instrucțiuni de utilizare:

Suprafețele trebuie să fie uscate, lipsite de praf și grăsime. Temperatură de aplicare: mai mare de +10°C. Agitați doza bine înainte de utilizare. Pulverizați de la o distanță de 15-20 cm, cât se poate de fin și de uniform. Supapă de pulverizare care nu se înfundă. Testați întotdeauna înainte de utilizare!

Lipire pe o singură parte:

Pulverizați adezivul într-un strat subțire pe una dintre părți și presăți-le una pe cealaltă. Părțile pot fi repositionate pentru o perioadă, apoi lipirea devine permanentă. Timp de uscare: între 6h și 24h - în funcție de temperatură și material. Una dintre cele două suprafețe trebuie să fie absorbantă sau poroasă!

Lipire pe ambele părți / lipire de contact:

Pulverizați separat părțile ce trebuie lipite, lăsați adezivul să se usuce timp de aproximativ 5 - 20 minute, apoi presăți-le scurt și cu fermitate una pe cealaltă. Lipește imediat - ajustare nu mai este posibilă! Cu cât presăți mai tare, cu atât rezultatul lipirii va fi mai bun. Durata de presare nu este esențială pentru rezistența de lipire. Lipire Styrofoam®: pulverizați un strat subțire peste cele două suprafețe de la o distanță de aprox. 30cm și lăsați adezivul să se usuce timp de aprox. 20 minute, apoi lipiți părțile una pe cealaltă, apăsând ușor.

Pete/reziduuri: Folosiți benzină pentru a curăța suprafețele pătate și echipamentul și pentru a îndepărta petele.

Puncte de atenție: Recipient sub presiune. A se proteja de soare și a nu se expune la temperaturi care depășesc 50°C. A nu se perfora sau arde, chiar și după utilizare. A se arunca doar după ce recipientul este complet gol. A nu se inhala vaporii. A nu se pulveriza direct pe flacără sau pe materiale incandescente. A se păstra departe de orice flacără sau sursă de scântei - Nu fumați. Fără o ventilare corespunzătoare, este posibilă acumularea de aliaje cu potențial exploziv. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

SPECIFICAȚII TEHNICE

Aspect: incolor

Bază chimică: SBR

Consistență: Pulverizabil

Densitate: aprox. aprox. 0,9 g/cm³

CONDIȚII DE DEPOZITARE

Produsul trebuie depozitat la loc uscat, răcoros și ferit de îngheț.

DIMENSIUNI AMBALAJE

UHU ADEZIV SPRAY permanent și transparent este disponibil în doză de 200 ml sau 500 ml.

Notă: Aceste informații sunt rezultatul unor teste efectuate cu atenție. Această Fișă tehnică de securitate a fost întocmită pe baza cunoștințelor deținute de noi, pentru a vă oferi recomandări atunci când folosiți adezivul. Nu putem fi trași la răspundere pentru rezultate sau pentru orice daună suferită, din moment ce varietatea factorilor implicați (tipul și combinația de materiale și metoda de lucru) nu țin de controlul nostru. Utilizatorii trebuie să efectueze propriile verificări și încercări. Ne asumăm răspunderea doar pentru calitatea constant ridicată a produsului nostru.